



TürkTraktör

Dijital Ortamda Olay Bildirimi ve Analizinin Yönetimi

13.12.2018

İletişim Bilgileri

Arda ÖNCÜ



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

KIDEMLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

E-Mail Adresi

arda.oncu@turktraktor.com.tr


İş Telefonu

0(264)289 82 92

Sunum Akışı

- **İş Sağlığı ve Güvenliği Olay Bildirimleri**
 - Sistem Kurulması
 - Eylem Takip Tablosu Hakkında Bilgiler ve Detaylar
- **İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijitalleşme**
 - EKED Prosedürlerinin Dijital Ortamda Oluşturulması
 - İSGPro ve IRONIC
 - Sağlık Kontrolleri ve Muayeneler
 - Olay Bildirimleri, Olay Analizleri ve Aksiyon Takibi
- **Kapanış**

İş Sağlığı ve Güvenliği Olay Bildirimleri






Eylem Takip Tablosu




Avantajları:

- ✓ Veri toplanabilmesi
- ✓ Bölüme hedef verilebilmesi
- ✓ Yapılan iyileştirmelerin PUKÖ döngüsünde gidişatı
- ✓ Sorumlu kişilerin aksiyon durumları

- Veri akışı sonrasında aksiyonlar İSG Uzmanları tarafından takip edilmeye başlandı.
- Fabrika Heinrich Piramidi verilerine akış sağlandı ve KPI'lar tutulmaya başlandı



Eylem Takip Tablosu Verimliliği



Eylem Takip Tablosu



Dezavantajları:


- ✗ Veri kaybı riski
- ✗ Kolayca manipüle edilebilmesi
- ✗ Basit bir excel dökümanı
- ✗ Her bölüm için ayrı ayrı dosyaların olması
- ✗ Ortak alana erişim problemleri
- ✗ Aynı anda çalışmaya imkan verilmemesi
- ✗ Termin Tarihlerinin takip zorluğu
- ✗ Yapılan iyileştirmelerin görülememesi
- ✗ İSG Uzmanı onayı beklemeden aksiyonların kapanabilmesi
- ✗ Raporlamalarda zorluk



İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijitalleşme



- EKED Pro isimli yazılım ile EKED Prosedürleri uygulanmaya başlandı
- Prosedürler ve talimatlar, tablet üzerinden oluşturulmaktadır
- İlgili prosedürlerde bakım personelinin hangi ekipmanı kullanacağı, nerelerin emniyete alınacağı bilgileri yer almaktadır.
- Prosedür ve talimatlar ortak bir portal üzerinde toplanmakta ve İş Güvenliği Uzmanlarının ve bakım yöneticilerimizin onayına sunulmaktadır



- Emniyet noktaları, panolar ve ilgili hatlar üzerinde işaretlenmiş olup, bakım personeline yönlendirmede kolaylık sağlamaktadır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilk dijitalleşme çalışmamız EKED Pro ile gerçekleşmiştir.





- 2018 yılı başında Eylem takip tablosunun veriminin düşmesi ve İBYS'ye uyum kapsamında web tabanlı yazılım devreye alındı. Modülün alındığı Akademya firmasının İBYS akreditasyonu bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uygulamaları için İSGPro



İş Sağlığı Uygulamaları için IRONIC

Modülleri devreye alınmıştır.



- IRONIC İş Sağlığı modülü sayesinde tüm sağlık konuları dijitalleştirilmiş oldu. Tüm sağlık kayıtları bu sistem üzerinde kayıt altına alınmaktadır.
- İşyeri hekimlerimiz, E-İmza ile E-Reçetelerini IRONIC üzerinden yazmaya başlamıştır. Yazılan reçetelerin numaraları, personelimizin mailine düşmektedir.



Kimden: **Türk Traktör ISG** >

Kime: Ya... K... >

Gizle

TI

**1256ZER - Nolu E-Reçeteniz
Hakkında**

Bugün 13:44

Sayın YA... K...

10.12.2018 13:44 tarihli muayeneniz sonucunda oluşan e-reçete numaranız : 1256ZER



Sağlıklı günler dileriz.



- IRONIC İş Sağlığı modülünde yapılan diğer işlemler;
 - Poliklinik muayeneleri
 - Revir kayıtlarının tutulması
 - Dışarıdan alınan istirahatlerin kayıtlarının tutulması
 - Dış kurum muayene kayıtlarının tutulması
 - İş değişikliği muayeneleri
 - İş kazası muayeneleri
 - İşten çıkış muayeneleri
 - Uzun süreli istirahat sonrası işe dönüş muayeneleri



- IRONIC İş Sağlığı modülünde yapılan diğer işlemler;
- Rapolamalarda tüm istatistiki veriler program üzerinden alınabilmektedir.
- KVK kapsamında tüm kayıtlar program üzerinde tutulmaktadır
- İstirahatler İK ve sorumlu amire mail yoluyla gönderilmektedir
- Revirde bulunması gereken tıbbi malzeme ve ilaç stokları takip edilmekte son kullanma tarihi dolan veya eksilen malzeme tamamlanmaktadır
- Sağlık muayenesinde uygunsuzluk çıkması durumunda iş değişikliği gerekirse, iş değişikliği muayenesi açılarak personelin sorumlu amirini haberdar etmek için mail gönderilmektedir



- İSGPro ile yaptığımız İş Güvenliği çalışmalarımız da tek bir çatı altında toplandı.

TürkTraktör Anasayfa IRONIC Sakarya Erenler . ERENLER ADMIN ADMIN

Hızlı Menü

İşlerim **Sistem Bildirimleri (5)** Ajanda

İş Kazası Analizi Yapılmamış İş Kazaları **5**

İşyeri Eksik İşyerleri

Eylem Takip Tablosu Sorumlusu Olmayan Eylem Takip Tablosu Kayıtları
Termin Tarihi Geçmiş Eylem Takip Tablosu Kayıtları **15**

Aksiyon Kapatılması Gereken Aksiyonlar **6**
Onaylanması Gereken Aksiyonlar **19**

Olay Bildirimi Değerlendirilmesi Gereken Bildirimler **2**

Hızlı Menü

- Eylem Takip ve Aksiyon Takibi
- Kaza Geliyorum Formu
- İş Kazası
- Risk Analizi
- Yasal Uygunluk Değerlendirmesi
- Toplantı Yönetimi
- Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
- Saha Denetimi
- Denetleme
- İş İzinleri
- Kontrol Listeleri
- Kimyasal İşlemleri
- Ortam Ölçümleri
- KKD İşlemleri
- Alt İşveren Yönetimi
- Emat
- Smat Audit
- Doküman Yönetimi
- Ergonomi Analizi
- Çevre
- Tanımlar
- Sorgular&Raporlar
- Heinrich Piramidi

- Eylem Takip Tablosu, bir havuz haline getirildi. Program üzerine girilen tüm veriler burada toplanmakta ve takip edilmektedir.
- Eylem takip tablosuna işlenen veriler, mail yoluyla sorumlu kişiye haber verilmektedir. Termin tarihi geçtikten sonra, hatırlatma mailleri sorumlu kişiye gitmeye devam etmektedir.

The screenshot shows the TürkTraktör IRONIC Eylem Takip Tablosu (Action Tracking Table) interface. The table lists various actions with columns for 'Düzenle', 'Aksiyon', 'Kurul', 'İptal', 'Rapor', 'Uygunsuzluk No', 'Aksiyon Durumu', 'Uygunsuzluk Durumu', 'Modül', 'Modül Kodu', 'Tespit Tarihi', and 'Uygunsuzluk'. The table is filtered to show actions with 'Aksiyon/Döf Kaydı Yok' status. An email notification window is overlaid on the table, showing a message from Türk Traktör ISG regarding the 'Eylem Takip Tablosu Kayıtları Hakkında' (Regarding Action Tracking Table Records). The email content includes the following information:

Yöneticisi olduğunuz eylem takip tablosu kayıtlarına ait bilgiler aşağıda listelenmiştir. İlgili eylem takip tablosu kayıtları için gerekli aksiyonların belirlenmesini rica ederiz.

Uygunsuzluk No 128
İlgili Modül Smat Audit
Tespit Eden A
Tespit Tarihi 06.12.2018
Uygunsuzluk arasd
Termin Tarihi 07.12.2018

[Sisteme giriş yapmak için tıklayınız...](#)

Bu e-posta İş Güvenliği Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak gönderilmiştir.

- Kaza geliyorum formları, saha çalışanlarımız tarafından sisteme girilmektedir.
- İSG Uzmanları tarafından bu bildirimlerin bir aksiyona dönüşüp dönüşmemesi gerektiği belirlenir. Onaylanan aksiyonlar Eylem Takip Tablosuna düşer ve sorumlusuna benzer bir yolla iletilir.

TürkTraktör
Kaza Geliyorum Formu

Form No: _____

Olayın Gerçekleştiği
Müdürlik: _____ Hat: _____ Tarih: / / Tezgaah: _____

Kalzen No: _____ Öneri No: _____

Güvensiz Davranış

1 KKK'nin Kullanılmaması
2 Hızlı Traktör / Forklift / Araç Kullanmak
3 Malzeme / Paletleri Emniyetsiz İstiflemek
4 Uzun veya Yüksek Yük Taşıma (Araç, Forklift vb. Kullanırken)
5 Koruma Kullanılmaması (Keskin Dönelimlerde)
6 Cep Telefonu Kullanmak (Araç, Forklift vb. Kullanırken)
7 Uyumsuz Tasıma - Çekme
8 Yaya Yoluna Park Etmek, Objeye Bırakmak
9 Yaya Döşürölmesi - Alınması, Malzeme / Parça
10 Palet / Malzeme / Parça / Ekipman vb. Tonu / Yere Bırakılmaması
11 Dur İşaretlere Uymamak / Uyarı Levhalarına Uymamak
12 İnşaat, Bakım vb. Nedenlerden Bant ile Kapatılmıy Alana Girmek

13 Cerasaklı vb. Kaldırma Ekipman Kullanmamak
14 Yetkisi Olmayan Operasyon Yapmak
15 Yanlış Ekipmanlara Ulaşma ve Acil Durumları Engellemek
16 Elektrik Panolarının Önünün Kapatılmaması
17 Güvenlik Sistemlerinin Bypass Etmek
18 Raflara Ağır Parça İsmal Etmek
19 Başaşağı Hava ile Kuyafet Temizlemek
20 Yamaç / Açık / Bas / Malzeme / Uzun Şekilde Depolanmamak
21 Aparatların Hatları Kullanması
22 Emniyet Kemeri Kullanmamak
23 Kuyafet Kurulmasına Uymamak (Örn: Bol Kuyafet ile Tornada Çal)
24 El Aletlerini Amacı Dışında Kullanmak

25 Prosedür ve Talimatları Uymamak (YAZINIZ): _____

Açıklama: _____

Güvensiz Durum veya Kazaya Ramak Kala

Güvensiz Durum: Kazaya Ramak Kala:

Açıklama: _____

Bildirimde Bulunanın
Adı-Soyadı: _____
Sicil No: _____

Rutin İş
 Rutin Olmayan İş

TAMAMLANMIŞ FORMU KAZA GELİYORUM KUTUSUNA ATINIZ.

Değerlendirilmesi Gereken Olay Bildirimleri

Gruplamak için kolonu buraya sürükleyiniz.

Değerlendir	Olay Bildirim Kodu	Tarih ve Saat	Personel Adı	Kategori	Açıklama
✓	2018-00127	07.12.2018 12:10	FİL	Ramak Kala	A RANZALARININ ARASINDA ÇALIŞAN EKİPMAN VE FORKLİFTLE
✓	2018-00125	07.12.2018 12:00	RU	Ramak Kala	kitap karex alanının yanında bulununan paçalık kasalarından da
✓	2018-00123	05.12.2018 03:34	BA	Güvensiz Durum	6 istasyonda civata ranzası da civata borusunun tellinin kilit kısm
✓	2018-00075	04.12.2018 08:08	HA	Güvensiz Durum	TESELLÜM ALANINDA BULUNAN ISITICI RADYAN KABLOLARI SA
✓	2018-00074	04.12.2018 08:07	NA	Güvensiz Durum	TESELLÜM SRLM RAFININ YANINDAN AÇIK ALANA DÖNÜŞTEKİ
✓	2018-00095	03.12.2018 01:57	İLH	Ramak Kala	114-112 PRESİN VALFİ OPERATÖRÜN GÖZÜNE KUVVETLİ HAVA
✓	2018-00091	03.12.2018 01:37	ÖZ	Güven	
✓	2018-00090	03.12.2018 01:34	KEI	Güven	
✓	2018-00108	01.12.2018 07:36	İSA	Güven	
✓	2018-00067	30.11.2018 09:38	FAT	Güven	
✓	2018-00070	29.11.2018 09:42	SÜİ	Güven	
✓	2018-00066	29.11.2018 09:34	İBR	Güven	
✓	2018-00065	29.11.2018 01:25	VA	Güven	



- Saha Denetimleri, İSG Uzmanları ve saha çalışanı iş güvenliği destek elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.
- 25 soruluk kontrol formu üzerinden tek tek bütün sorular denetlenmekte ve çıkan uygunsuzluklar anında sorumlusuna atanmaktadır.
- Tüm fabrikaya, gerçekleştirilen saha denetiminin maili anında atılarak, nerede denetim yapıldığı ve hangi bulguların çıktığı görülebilmektedir. Fabrikamızda, tüm çalışanlarımızın kendine ait mail adresleri bulunmaktadır.

The image displays the TürkTraktör İSGPro web application interface. On the left, a navigation menu lists various safety and health management tools. The main area shows a table of inspection records with columns for 'Düzenle', 'Sil', 'Rapor', 'İndir', 'Görüntüle', 'No', 'Denetim Tarihi', and 'Denetim Saati'. The table contains 13 rows of data, with the first row highlighted in yellow. To the right, an email notification window is open, titled 'Erenler Saha Denetim Raporu - Message (HTML)'. The email content includes the subject 'Erenler Saha Denetim Raporu', a greeting, a note about the inspection time (08:00-16:00), a list of actions to be taken, and a link to the İSGPro website. The email is from 'Türk Traktör İSG' and is addressed to 'Erenler Saha Denetim Raporu'. Below the email, a photograph shows a worker in a blue uniform and safety glasses using a tablet device on a factory floor.

Düzenle	Sil	Rapor	İndir	Görüntüle	No	Denetim Tarihi	Denetim Saati
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00013	07.12.2018	11:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00012	06.12.2018	15:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00011	06.12.2018	14:10
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00010	04.12.2018	14:30
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00009	04.12.2018	14:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00008	03.12.2018	10:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00007	29.11.2018	14:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00006	29.11.2018	11:20
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00005	28.11.2018	14:15
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00004	28.11.2018	09:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00003	27.11.2018	14:20
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00002	26.11.2018	15:00
[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	[Icon]	2018-00001	26.11.2018	11:40

Erenler Saha Denetim Raporu - Message (HTML)

Türk Traktör İSG
Erenler Saha Denetim Raporu

Erenler Fabrikasında 08:00- 16:00 vardiyası içerisinde İSG Gereğini bilgilerinize arz ederim.

NOT: Saha denetimi bildirimleri için 8294 ve 8299 telefon numaralarını kullanınız.

Yapılacak olan aksiyonların İSGPro üzerinden kapatılması gerekmektedir.

<https://isg.turktraktor.com.tr/>

Saygılarımla
İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi

Tespit Tarihi	07.12.2018
Birim	Tedarik Zinciri Genel Md. Yard.

[İlgili kaydı görmek için tıklayınız.](#)

- Bir sorumluya aksiyon açıldığında Eylem Takip Tablosundan ilgili uygunsuzluğu Aksiyona dönüştürebilir. Eğer başka bir kişinin bu işi yapmasını isterse, uygunsuzluğu aksiyona dönüştürerek belirlediği kişinin ilgili işi yapmasını isteyebilir.

Düzenle	Aksiyon	Kurul	İptal	Rapor	Uygunsuzluk No	Aksiyon Durumu	Uygunsuzluk Durumu	Modül	Modül Kodu	Tespit Tarihi
					151	Aksiyon/Döf Kaydı Yok	Devam Ediyor	Olay Bildirimi	2018-00126	07.12.2018

Aksiyon Bilgileri

Termin Tarihi: 08.12.2018 * Öncelik Derecesi: Majör *

Uygunsuz Durum / Davranış: GIOTİN MAKİNESİNİN KOLUNUN AÇIK KALMASI VE EL KESME RİSKİ. *

Aksiyon: UYARIYI LEVHA YAZILABİLİR VE GIOTİNİN KESİCİ KISMINA SARI BANT ÇEKİLEREK DİKKAT ÇEKİCİ HALE GETİREBİLİR. *

Acil Alınacak Aksiyon:

Sorumlu / İş Yapacak Kişiler

Adı Soyadı	Sil
MURAT T.	X

**Atama yapmak istediğiniz kişi/leri aşağıdaki arama kutusundan seçerek listeye ekleyebilirsiniz.

Mail Listesi

Unvan	Ad Soyad	E-Mail	Mail Tipi
Sorumlu	MURAT T.	M	İTURKTRAKTOR.COM.TR
			To

- Sorumlu kişi, ilgili konunun kendi imkanları ile çözülemeyeceğini, bir yatırım gerektirdiğini veya toplu bir karar alınması gerektiğini düşünürse, ilgili maddeyi İSG Kurulu'na gönderebilir.

Düzenle	Aksiyon	Kurul	İptal	Rapor	Uygunsuzluk No	Aksiyon Durumu	Uygunsuzluk Durumu	Modül	Modül Kodu	Tespit Tarihi
					151	Aksiyon/Döf Kaydı Yok	Devam Ediyor	Olay Bildirimi	2018-00126	07.12.2018

Toplantı Katılanlar

Sil	Katılan	Unvan
X	ABDULLAH YILMAZ	İşveren/İşveren Vekili
X	AKADEMEDYA AKADEMEDYA	İş Güvenliği Uzmanı
X	ADİL YILMAZ	Çalışan Temsilcisi
X	AHMET YILMAZ	Sivil Savunma Uzmanı

Unvan: Seçiniz

Gündem Maddeleri - Alınan Kararlar

Güncelle	Sil	Sıra No	Gündem
	X	1	Önceki toplantı maddelerinin görüşülmesi
	X	2	Aylık iş kazalarının değerlendirilmesi

Ekle Diğer Maddeler

SEÇ	Modül Adı	Uygunsuzluk	Önerilen Aksiyon	Sorumlu	Termin Tarihi	ŞİRKET	SEVİYE1	SEVİYE2	İş Yeri Adı
<input type="checkbox"/>	Risk Değerlendirmesi	kapağı kırık	kapak takılım	BURAK YILMAZ	30.07.2018	ŞİRKET 1	DÖKÜMHANE	GÖMLEK PSA DÖKÜM TESİSİ	SAPANCA,
<input checked="" type="checkbox"/>	Saha Denetimleri	we five five - h - j giperjgp ejpgjerpojg s	nkbihpjgjhnujnm	ABDULLAH YILMAZ	31.12.2018	ŞİRKET 1	DÖKÜMHANE	GÖM. SAP 2K-3 TES	

1 Sayfanın 1.Sayfası, (Kayıt Sayısı: 2) [1]

Listelenen Kayıt Sayısı: 10

Ekle Vazgeç

Uygunsuzluk listesinden «Kurul»a gönderilmiş maddeler, toplantıda karara bağlanmak üzere seçilebilir.

- Sorumlu kişi, aynı şekilde kendisine ait olmayan veya bir hata sonucu kendisine açılan aksiyonu iptal edebilir. Aksiyon iptal edilirse, program tarafından açıklama yapılması istenir.

Düzenle	Aksiyon	Kurul	İptal	Rapor	Uygunsuzluk No	Aksiyon Durumu	Uygunsuzluk Durumu	Modül	Modül Kodu	Tespit Tarihi
					151	Aksiyon/Döf Kaydı Yok	Devam Ediyor	Olay Bildirimi	2018-00126	07.12.2018

İptal Açıklaması Giriş Ekranı

Uygunsuzluk İptali

Uygunsuzluk Operasyon tarifiinde eazoz susturucu dirsek mesnedinin sökölmesi ve takılması
Son 424 karakter

İptal Gereççesi *

- İlgili kayıt iptal edilebilir fakat sistemden silinmez. Geriye dönük olarak bakılarak iptal sebebi görülebilir. Ayrıca aksiyonu açan kişiye iptal maili düşer ve açıklama orada da yazar.

- Eylem Takip Tablosuna akan verilerin yüzdesel olarak gidişatı Aksiyon Sorgusu ekranında görülebilmektedir.

Aksiyon Sorgusu								
		01.11.2018						
Gruplamak için kolonu buraya sürükleyiniz.								
Geçmiş	Görüntüle	Uygunsuzluk No	Modül	Durum	Statü	Aksiyon Kodu	Uygunsuzluk Tespit Tarihi	
		129	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF62	4.12.2018	
		130	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF61	3.12.2018	
		131	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF50	4.12.2018	
		132	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF59	4.12.2018	
		133	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF53	4.12.2018	
		129	Olay Bildirimi	Kapatılmış Aksiyon		DOF57	4.12.2018	
		128	Güvensiz Durum	Devam Eden Aksiyon		DOF56	5.12.2018	
		127	Güvensiz Davranış	Devam Eden Aksiyon		DOF55	5.12.2018	
		96	Smat Audit	Onaylanmış Aksiyon		DOF54	30.11.2018	
		101	Olay Bildirimi	Devam Eden Aksiyon		DOF53	27.09.2018	

7 Sayfanın 2.Sayfası, (Kayıt Sayısı: 63) | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

- İş güvenliği uzmanları, tüm fabrikanın aksiyon gidişatlarını görebilir. PUKÖ döngüsüne göre aksiyonun gidişatı yüzdesel olarak takip edilmektedir.

		127	Güvensiz Davranış	Devam Eden Aksiyon		50%	DOF55	5.12.2018
		96	Smat Audit	Onaylanmış Aksiyon		100%	DOF54	30.11.2018
		99	Saha Denetimleri	Kapatılmış Aksiyon		75%	DOF41	3.12.2018

- İlgili yerde bulunan herhangi bir aksiyonun geçmiş işlemleri görülebilir. Bir aksiyon, aksiyonu açan kişi tarafından daha önce reddedildiyse, geçmiş bilgilerinden red açıklamaları, kaç kere reddedildiği gibi bilgiler görülebilmektedir.

GEÇMİŞ LİSTESİ				
Tarih	Personel	Açıklama	Standart	İşlem Tipi
27.11.2018	K Ç	Hatanın düzeltilmesi zaman alacağından geçici karşı önlem olarak proseste çalışan operatörler uyarıldı.		Sorumlu Tamamladı
28.11.2018	A Ö	Belirtilen uygunsuzluktaki alanlar kesildikten sonra onaylanacaktır.		Reddedildi
05.12.2018	KE Ç	BKM açılmıştır. İlgili birimede Döf açılmasının rica ederim.		Sorumlu Tamamladı

- Bu sistemin işler hale gelmesi sonucunda, İş Güvenliği Uzmanları olarak, birçok yönden kazanım sağlamış olduk ve dezavantajlarımız ortadan kalktı.

Eylem Takip Tablosu

- ✗ Veri kaybı riski
- ✗ Kolayca manipüle edilebilmesi
- ✗ Basit bir excel dökümanı
- ✗ Her bölüm için ayrı ayrı dosyaların olması
- ✗ Ortak alana erişim problemleri
- ✗ Aynı anda çalışmaya imkan verilmemesi
- ✗ Termin Tarihlerinin takip zorluğu
- ✗ Yapılan iyileştirmelerin görülememesi
- ✗ İSG Uzmanı onayı beklemeden aksiyonların kapanabilmesi
- ✗ Raporlamalarda zorluk

İSGPro

- ✓ Veri kaybı riski kalmadı
- ✓ Yapılan her iş silinemez şekilde kayıtlı hale geldi
- ✓ Web tabanlı bir modül
- ✓ Tüm veriler tek yerde
- ✓ Basit bir tarayıcı ile ulaşım
- ✓ Herkes aynı anda giriş yapabiliyor
- ✓ Mail ile hatırlatmalar
- ✓ İyileştirme onayı için kanıt dökümanı istenmesi
- ✓ İSG Uzmanı onayı gerekliliği getirilerek aksiyonların takibi sağlandı
- ✓ Hızlı ve etkin raporlama



MESS ALTIN ÖDÜL VİDEOSU

Sunumda bahsi geçen dijitalleşme örnekleri üzerinden başvurduğumuz ve 2018 yılı MESS Altın Eldiven Ödülü kazandığımız uygulamalarımıza ait video linki aşağıdadır:

<https://drive.google.com/file/d/1NSoEHLLDVzuzxSX2FydtEGj5j5b3NoN/view>

TürkTraktör

